


Part No./Name :- C3CE00201 Clutch Shaft Assly

इन्स्पेक्शन ची पद्धत

**सि.
नं.**

चेक पॉईंट

- जॉब चेकिंग ला घेताना चित्रात दाखवल्याप्रमाणे जॉब आडव्या पोजिशन मधे धरा .
- नंतर OD Ø26.20 - 0.02 - 0.04 Air Ring Gauge/PRG गेज ला 100%चेक करा .
- नंतर OD Ø42.40 - 0.009 -0.034 Snap गेज ला 100%चेक करा .
- नंतर जॉबची Height 35.20 मास्टर आणी डायल गेज ला 100%चेक करा .
- नंतर ID Ø16 + 0.020 +0.038 Plug गेज ला 100%चेक करा .
- नंतर ID Ø35.63 + 0.025 Plug गेज ला 100%चेक करा .
- नंतर जॉबची Length 55.40 ±0.15 गेज ला 100%चेक करा .
- नंतर जॉबचा SPLINE CONENCTRIVITY GAUGE ला 100%चेक करा .
- नंतर जॉबचा collar faceout 0.07 डायलने 100%चेक करा .
- नंतर जॉबची Depth 2.07 +0.05 डायल ला 100%चेक करा .
- नंतर जॉबचा गुळ डाया 77.5-0.2आणी66.50+0.2 रिंग गेज ला 100%चेक करा .
- नंतर जॉबची Rivet Height within 0.50 हाईट गेज ला 10%चेक करा .
- नंतर जॉबची Rivet Dia.4.30 Max. वर्निअर ने 10%चेक करा .
- नंतर जॉब वरती प्याचमार्क ,ब्लो होल नसल्याची खात्री करणे .
- नंतर जॉबचा चॅम्फर ओके असल्याची खात्री करा .
- नंतर जॉब वरती डेंट, डमेज ,स्टेप व बर नसल्याची खात्री करणे .
- नंतर संपुर्ण जॉब रस्टी व डस्टी नसल्याची खात्री करा .

गेजेस चेक केल्यानंतर

जर जॉबचे सर्व डायमेंशन ओके असतील तर जॉबला आयडेंटिफिकेशन ब्लु डॉट मार्क करावा .

Prepared By

Approved By