


Part No./Name :- C3CE00201 Clutch Shaft Assly



इन्स्पेक्शन ची पद्धत

चेक पॉईंट

सि . नं .	
	जॉब चेकांग ला घेताना चित्रात दाखवल्याप्रमाणे जॉब आडव्या पोजिशन मधे धरा .
1	नंतर OD Ø26.20 - 0.02 - 0.04 Air Ring Gauge/PRG गेज ला 100%चेक करा .
2	नंतर OD Ø42.40 - 0.009 -0.034 Snap गेज ला 100%चेक करा .
3	नंतर जॉबची Height 35.20 मास्टर आणी डायल गेज ला 100%चेक करा .
4	नंतर ID Ø16 + 0.020 +0.038 Plug गेज ला 100%चेक करा .
5	नंतर ID Ø35.63 + 0.025 Plug गेज ला 100%चेक करा .
6	नंतर जॉबची Length 55.40 ±0.15 गेज ला 100%चेक करा .
7	नंतर जॉबचा SPLINE CONENCTRICKITY GAUGE ला 100%चेक करा .
8	नंतर जॉबचा collar faceout 0.07 डायलने 100%चेक करा .
9	नंतर जॉबची Depth 2.07 +0.05 डायल ला 100%चेक करा .
10	नंतर जॉबचा गुळ डाया 77.5-0.2आणी66.50+0.2 रिंग गेज ला 100%चेक करा .
11	नंतर जॉब वरती प्याचमार्क ,ब्लो होल नसल्याची खात्री करणे .
12	नंतर जॉबचा चॅम्फर ओके असल्याची खात्री करा .
13	नंतर जॉब वरती डेंट, डमेज ,स्टेप व वर नसल्याची खात्री करणे .
14	नंतर संपुर्ण जॉब रस्टी व डस्टी नसल्याची खात्री करा .
	गेजेस चेक केल्यानंतर
	जर जॉबचे सर्व डायमेंशन ओके असतील तर जॉबला आयडेंटिफिकेशन ब्लु डॉट मार्क करावा .
Prepared By	Approved By