



Plastic Mould, HPDC, LPDC, GDC Dies, Press Tools,  
Fixtures and all type of VMC Job Work

**ASK ENGINEERING**

Plot No.2, Gut No. 30, Near M Sector,  
Waluj MIDC, Aurangabad

M | ask.engg999@gmail.com

+91- 9850300895

Date:- 09-07-2024

## METHOD STATEMENT

1. मशीन / गाइंडर चालू करताना सर्वात प्रथम वायर व्यवस्थित आहे. व थ्री पिन टॉप लावला आहे. का व तो सफ्याय देताना फ्लग मध्येच लावतात.
2. Height work करताना शेवटी बेल्ट , शेवटी हेल्मेट व सोफ्ट गॉगल परिधान करून व सोफ्ट ऑफिसरला भाडिती देवुन तसेच मेटेनन्स ला भाडिती देवुनच काम चालू केले जाते.
3. वेल्डिंग करताना पुढील कावजी घेतली जाते.  
सर्वात प्रथम वायर विसवायचे सिलेंडर जवळ बांधणाले नंतर ज्वलनशील पदार्थ किंवा तळा रिकामी करून घेताना शेवटी ऑफिसरला भाडिती देवुन काम चालू केले जाते.  
वेल्डिंग करताना सोफ्ट गॉगल व hand gloves लावुन वेल्डिंग केली जाते.

