

# SAI PLUMBING WORKS & MATERIAL SUPPLIERS

Add.: Plot No.: 55, S.No. 14/1/1, Sai Colony, Pisadevi Road Aurangabad

Date:

## कारखान्यात काम करतांना घ्यावयाची काळजी

- १) ईमर्जन्सी स्विच चालू नसेल तर पी.डी.सी.मशीनवर काम करू नये.
- २) सेफ्टी डोअर खेसा काम करत नसेल तर पी.डी.सी.मशीनवर काम कर नये.
- ३) ऑटो सँडल चे सेंसर काम करत नसेल तर पी.डी.सी. मशीनवर काम करू नये.
- ४) मास्क हेल्मेट ,गांगल मेषटा शजर प्लग आणि डिग्लोसशिवाय पी.डी.सी.मशीनवर काम करू नये.
- ५) रिकामे झालेले कोहगेटेड बॉक्मोस मशीन जवळ फेकु नये
- ६) प्रयुम एक्सट्रॅक्टर काम करित नसेल तर त्वरित शिफ्ट सुपरवायझर अुवा मेटेनन्स विभागास कळवावे
- ७) एल.पी.जी.सिलिंडर ट्रॉलीगशिवाय हालवु नये.
- ८) पाणी लीकेज असेल तर ऑपरेटर ने पाणी लिकेज बांबवावे व नंतर मशीन चालु करावी
- ९) पी.डी.सी.मशीन चालु असतांना मशीनचे मागचे दार उपटु नये.
- १०) ईमर्जन्सी स्विच व लोटो टंग लावल्याशिवाय मशीनमधी उतरू नये.
- ११) मोल्टन मेटल होल्डींग फर्नेस मधे ओतले जात असतांना फर्नेस ऑपरेटर शिवाय ईर कोणीही तिथे थांबु नये.
- १२) पी.डी.सी. मशीनचे पॅनल डोअर उपडे तेषु नये.
- १३) ईओटी क्रेनच्या क्षमते प्रमाणेच वजन उालावे
- १४) ई ओटी क्रेनचा हॉर्न (भोगा) बंद असेल तर ईओटी क्रेनचा वापर करू नये .
- १५) पी.डी.सी. मशीनजवळ डाप ठेवु नये.
- १६) पी.डी.सी. मशीनजवळ ट्रॉलीज जमा करून ठेवु नये.
- १७) इन्स्पेक्शन टेबल जवळ कास्टिंगा जमा करून ठेवु नये.