

Date: 28/12/2022

* P.P. Cover करत असताना

जेथील P.P. Cover बनवत असताना
जेथील वनवायूचे सोड देण्याकरीता
सुपरवायझराना विचारून योग्य ते
measurement घ्यावे. आणि मगच काम
चालू करावे. काम करत असताना
सर्व P.P.E use करावे. जागा स्वच्छ
करून नंतर P.P. Cover बसवून
घ्यावे.

- ① विजय वेडके
- ② सुनिल भिरने
- ③ शरदचंद्र कुटे
- ④ आमराम वाघमाक
- ⑤ प्रशांत टेकरे
- ⑥ कुवळाक टेकरे
- ⑦ मोहनप्रनाथ राऊत

BHAKTI ENGINEERING

[Signature]

Authorised Signatory

Date: 29/12/2020

* Height वर काम करत असतांना
तर Height वर काम करत असतांना
जेथे काम करायचे आहे तेथे उपरवायफ्रॉन्ट
- हुन सव कामाची माहिती घ्यावी. मगच
काम चालू करावे. Height वर काम करताना
जेथे काम करायचे आहे तेथे उपरवायफ्रॉन्ट
हे काम करावे. तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या
सर्व P.P.E वापरणे आवश्यक आहे.

- 1) किरण वेळी
- 2) सुमेल किरीट
- 3) शरफचंद्र कुटे
- 4) आमाराम वाघमो
- 5) प्रशांत रेड्डी
- 6) कवकाळी रेड्डी
- 7) मच्छिंद्रनाथ राऊत

BHAKTI ENGINEERING

Authorised Signatory

Date: 02/01/2023

* pipeline choke up work

प्रथमतः ज्या लाईनचे
 Chockup काढावयाचे आहे. त्या
 plant मधील सुपरवायझरना
 विचारून त्याकडून काम समजावून
 घेणे - तसेच काम चालू करून
 त्या लाईनचे valve on/off आहे
 का? याची खात्री करेवा. नंतर
 काम चालू करावे - काम करत असताना
 सर्व प्रकारची P.P.E use करणे अनिवार्य असते
 तसेच काम सांख्यिकीत घेणे
 असा स्वच्छ करून ट्रायल घेऊन घ्यावे.

- ① प्रशांत टेकोळे
- ② विजय बोडे
- ③ सुनील किर्लोस्कर
- ④ अरुण चंद कुटे
- ⑤ आत्मराम वाघमारे
- ⑥ कवळारकर टेकोळे
- ⑦ मच्छिंद नाथ राऊत
- ⑧

BHAKTI ENGINEERING

Authorised Signator

Date 05/01/2023

* Trip work *

प्रथमतः जेथे FIR करावयाची आहे तेथील Person हे आहे. तेथील सुपरवायझर कडून काम समजून घ्यावे. जवळपास कोठे अग्नीगम्य काम चालू असेल तर त्याबद्दल शबरदारी होणे. तेथे वॉक चालू करून देणे. आपल्यासोबत केमीकल कुठे ही मीडिया नसणे. याची काळजी होणे. काम चालू असताना त्यासाठी लागणारी सर्व P.P.E वापरणे, तसेच काम झाल्यानंतर तेथील सुपरवायझरपास काम वाचवून तेथील स्वच्छता करून घ्यावी.

- ① प्रशान रेड्डी
- ② विजय बोड्डे
- ③ सुनिल किर्लोस्कर
- ④ आनाराम वाधमूर
- ⑤ कवळीकर रेड्डी
- ⑥ माधुसूदन राऊत

BHAKTI ENGINEERING

Authorised Signatory

Date: 07/01/2023

* plating shop work *

UPVC pipeline work
 हाथी तैयार करण असताना
 सामान्य वेग pipe line बघून मंजूर
 करण वेग तो पडप कोव्या केमिकल
 चा हाटेई कुडून आल्सा हाटेई वॉक आज
 झेई का. २ हाणि मगत पक्षि पर
 करण तसेच यासाठी लागणारी सर्व पप
 पर करण च काम चाळु करणे
 काम आल्यानंतर इयळि खेळण
 तैयार जागा स्वच्छ करण देव

ड्रॉइंग देणारे

ड्रॉइंग देणारे

- ० विजय बोडे
- १ सुनिल कलमे
- २ शरद चंद्र कुडे
- ३ करवळी हरक
- ४ प्रवीण टेकाळ
- ५ आमराम बधमारे

BHAKTI ENGINEERING

Authorised Signatory

Date: 9/01/2023

* Etp pump fitting work *

प्रथम काम कुरूवना कामाच्या ठिकाणाचे permit घेऊन त्या ठिकाणीच्या Incharge ची संपर्क साधुन त्याच्याकडून काम सभंगानून घेतले. व त्यानंतर त्यासाठी लागणारे साहित्य जमा करून P.P.E पुणे पणे वापरुन काम चाकु करणे.

त्यानंतर काम झाल्यानंतर त्या सुपरवायझराना प्रामळ देव्हारसधि चाकु करुन देणे सांगि तो एरिया स्वच्छ करुन देणे.

ड्रेनिंग वेगारे:

विजय बोडके

शुनिठु कितीमे

अरदचंद्र कुंदे


कवरठी टेकरे

मच्छिंद्रनाथ राऊत

ठान्माराम वाघमार.

ड्रेनिंग वेगारे.

BHAKTI ENGINEERING



Authorised Signatory

Induction area.

Training

Induction Training

Register

June: 2023



I N D E X

NAME:

STD.

NO.

DATE

S. No.

Date

Day

Activity

Remarks

भारती इंजिनरिंग

(Training Register book)


Date :- 28/12/2022

* P.P. Cover करत असताना

जेथीक P.P. Cover बनवत असताना
जेथीक बनवायचे आहे तेथीक
सुपरवायझराना विद्यालय येथीक
measurement घ्यावे. आणि मगच काम
चालू करावे. काम करत असताना
सर्व P.P.E use करावे. जागा
करणे नंतर P.P. Cover बसवून
घ्यावे.

- ① विजय वेडे
- ② सुनिक किर्तने
- ③ शरदचंद्र कुटे
- ④ आमाराव वाघमाके
- ⑤ प्रशांत टेकरे
- ⑥ कवलाक टेकरे
- ⑦ मोक्षप्रनाथ राऊत

BHAKTI ENGINEERING



Authorised Sign.

Date: 29/12/2022

* Height वर काम करत असताम् ।
तर Height वर काम करत असताना Height वर काम करताना
जेथे काम करायचे आहे तेथेच उपरवापराने
दुन सव कामाची माहिती घ्यावी. मगच
काम चालू करावे. Height वर काम करताना
जेथेच जाय असावे तेथेच अखेरचा पुर्वत काळी
थेका काम करावे. तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या
सव P.P.E वापरणे आवश्यक आहे.

- 1) किराये वॉरन्ट
- 2) सुमेल किर्तन
- 3) शरफचंद कुरे
- 4) आमाराम वाघमा
- 5) प्रशांत रेड्डी
- 6) कुरवळी देव
- 7) मच्छिंद्रनाथ राऊत

BHAKTI ENGINEERING

Authorised Signatory

Date: 02/01/2023

* pipeline choke up work

प्रथमतः ज्या लाईनचे
choke up काढण्याचे ठाडू त्या
plant मधील सुपरवायझरना
विचारून त्याकडून काम समजावून
देंगे. तसेच काम चालू करताना
लि लाईनचे valve on/ऑफ ठाडू
काढावाची साधी करावी. नंतर
काम चालू करावे. काम करत असताना
सर्व प्रकारची P.P.E use करणे अनिवार्य आहे.
तसेच काम झाल्यानंतर तेथील
अव्यवस्था करून द्यायची ठेवून द्यावे.

- ① प्रशांत टेडके
- ② विजय बोडे
- ③ सुमिर्क किर्तन
- ④ अरुण चंद कुटे
- ⑤ आत्माराम वाधमारे
- ⑥ कवळारकर टेडके
- ⑦ मच्छिंद नाथ रान
- ⑧

BHAKTI ENGINEERING

Authorised Signator

Date 05/01/2023

* Trip work * प्रथमतः जेणे FIR करावयाची आहे तेथील प्रोग्राम द्यावे. तेथील सुपरवायझर कडून काम समजून घ्यावे. जवळपास कोठे अग्नीगम्य काम चाकू असले तर त्याबद्दल अबरवरी घेणे. तेथे चाकू करणे घेणे. आपल्यासोबत केमीकल कुठे ही मांडणी नसणे. याची काळजी घेणे. काम चाकू करताना त्यासाठी लागणारी सर्व P.P.E वापरणे. तसेच काम झाल्यानंतर तेथील सुपरवायझरपुढे काम वाचवून तेथील स्वच्छता करणे द्यावी.

- 1) प्रवीण टेडी
- 2) विजय बोड्डे
- 3) सुनिल किरी
- 4) आनाराम काधमारे
- 5) कुवळीकर टेकरे
- 6) मच्छिंद्रनाथ शर्करा

BHAKTI ENGINEERING



Authorised Signatory

Date: 07/01/2023

* plating shop work *

UPVC pipeline work
 UPVC pipe line करण शेततान
 शाखा तेशीक सुपरवाइजर कडुन काम
 समजुन घेणे. pipe line बदल मंजुर
 करुन घेणे तो पडप कोठ्या केमिकल
 चा हाटेड कुडून आल्सा हाटेड वॉक ऑन
 शूट का. २ हाणि मगत पडप प्ल
 करणे तसेच वासीब लागवडी सर्व pp
 पर करुन च काम चाळु करणे
 काम आल्यानंतर इयळी खेळन
 तेशीक जागा स्वच्छ करुन देणे

- 1) निजय बोडे
- 2) युनिक किमने
- 3) शरदचंद्र कुडे
- 4) करवळीकर इरले
- 5) प्रवीण टकोळ
- 6) आमराम बधमारे

BHAKTI ENGINEERING

Authorized Signatory

Date: 9/01/2023

* ETP pump fitting work *

प्रथम काम कुर्याना कामाच्या ठिकाणाचे permit घेऊन त्या ठिकाणीच्या Incharge ची संपर्क साधुन त्याच्याकडून काम सभंगानून घेतले. व त्यानंतर त्यासाठी लागणारे साधिल्य जमा करून P.P.E पुणे पणे वापरुन काम चालु करणे.

त्यानंतर काम झाल्यानंतर त्या सुपुवायझरिंगा ट्रायल देव्यासधि चालु करुन देणे सांगि तो एरिआ स्वच्छ करुन देणे.

ट्रेनिंग देणारे:

विजय बोडके

अ) सुनिशु कितने

ब) शरदचंद्र कुंदे


ग) कवरजीठ टेकरे

घ) मच्छिंदनाथ राऊत

च) भानुमाराम वाघमारे

ट्रेनिंग देणारे:

BHAKTI ENGINEERING



Authorised Signatory

Date: 9/01/2023

* Etp pump fitting work *

प्रथम काम कुरुवना कामाच्या ठिकाणाचे permit घेऊन त्या ठिकाणीच्या Incharge ची संपर्क साधुन त्यांच्याकडून काम समजावून घेतले व त्यानंतर त्यासाठी लागणारे साहित्य जमा करुन P.P.E पुणे पणे वापरुन काम चालु करुन

त्यानंतर काम झाल्यानंतर त्या सुपरवायझराना द्रायव्ह देव्हारासोबि चालु करुन देणे सांगि तो एरिआ स्वच्छ करुन देणे.

ट्रेनिंग घेणारे:

विजय बोडके

ट्रेनिंग देणारे:

1) सुनिशु किर्तिने


2) शरदचंद्र कुंदे

3) कवरनाथ टेकरे

4) मच्छिंदनाथ राऊत

5) शान्तिराम वाघमारे

BHAKTI ENGINEERING



Authorised Signatory