

KRISHNA ASSOCIATES

SOP for Final Inspection

FM/WI/05
Rev no. 01
03.04.23

फायनल इन्स्पेक्शन जॉब चेंक करण्याची पध्दत

- 1) सर्व प्रथम मटेरियल चेकिंग करण्याचा टेबल व तेथील जागा स्वच्छ करावी व अनावश्यक मटेरियल काढून घ्यावे.
- 2) चेकिंग करण्यासाठी आलेले मटेरियल टेबलाजवळ चेक करण्यासाठी घ्यावे.
- 3) चेकिंगसाठी मटेरियल घेतांना डॅमेज होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
- 4) मटेरियल चेकिंग करताना मटेरियल मध्ये खाली दिलेले डिफेक्ट नसावे.
 - 1) डॅमेज
 - 2) डेन्ट
 - 3) स्क्राचेस
 - 4) वॉटर मार्क
 - 5) सेडव्हेरीशन
 - 6) लाईन मार्क इ.डिफेक्ट नसावे-
- 5) चेकिंग झालेले मटेरियल पार्टीशन बीन मध्ये ठेवण्यापुर्वी बीन स्वच्छ करून घ्यावी जेनेकरून ओके मटेरियल खराब होणार नाही व नंतर ओके असलेले मटेरियल व्यवस्थित पॅक करून पार्टीशन बीन मध्ये ठेवावे.
- 6) नॉट ओके मटेरियल रिजेक्शनच्या जागी ठेवावे.