

Work Instruction (कामासंबंधी सुचना)

SEPL/QA/WI-04

Rev. no.:- 00

Rev. date.:-24-07-2024

ऑपरेशन : Inspection with Digital Height Gauge

विभाग : QA

हाईट गेजनि चेकिंग करायची
कार्य पद्धती

१. हाईट गेज वर चेक करतांना , हाईट गेज कॅलीब्रेटड आहे याची खात्री करणे.

२. सर्व प्रथम हाईट गेज ला सर्फेस टेबल वर रेस्ट करून ZERO करून घेणे.

३. एक दोनदा zero वॅरिफाय करून चेकिंग सुरु करणे.



Krushna Phuke

तयार केले:

Aslam Shaikh

स्वीकृत केले: