

JAY ENTERPRISES

HAZARD IDENTIFICATION RISK OF ASSESSMENT (H.I.R.A)

क्रमांक	कामाचे स्वरूप	होणारे दुष्परिणाम	उपाय	धोका	रिमांक
1	मशीन ऑपरेशन करताना	कास्टिंगला एअर भारताना डोक्यात बर उडणे	गोंगल लावणे व रबर हॅन्ड ग्लोज वापरणे	कमी	
2	शेवक करताना	कानाला इजा होऊ शकते, हाताला इजा होऊ शकते	एअर प्लग वापरणे व हॅन्ड ग्लोज वापरणे	कमी	
3	मटेरियलची ट्रॉली डिस्पॅट्या ठिकाणी आणून देणे	ट्रॉली आणताना पायाला इजा होऊ शकते व तसेच हाताला पण इजा होऊ शकते	सेफटी शूज वापरणे व हॅन्ड ग्लोज वापरणे	कमी	
4	कास्टिंग ट्रॉलीतून नेताना	डोक्यावर कास्टिंग पडू शकतात	हेल्मेट वापरणे	कमी	
5	शेवक करताना	कानाला इजा होऊ शकते हाताला इजा होऊ शकते	एअर प्लग वापरणे, हॅन्ड ग्लोज वापरणे	कमी	
6	बिन वॉशिंग	बिन वॉशिंग करताना डोक्यात केमिकल जाऊ शकते हाताला इजा होऊ शकते	रबर हॅन्ड ग्लोज वापरणे, गोंगल लावणे, गम बूट वापरणे	कमी	



[Handwritten Signature]