

HAZARD IDENTIFICATION RISK OF ASSESSMENT (H.I.R.A)

क्रमांक	कामाचे स्वरूप	होणारे दुष्परिणाम	उपाय	धोका	रिमांक
1	मशीनऑपरेटिंग करताना	कास्टिंगलाएअर मारताना डोळ्यात बर उडणे	गॉगललावणे व रबर हॅन्ड ग्लोज वापरणे	कमी	
2	रीवर्ककरताना	कानालाइजा होऊ शकते, हाताला इजा होऊशकते	एअरप्लग वापरणे व हॅन्ड ग्लोज वापरणे	कमी	
3	मटेरियलचीट्रॉलीडिस्पॅंच्या ठिकाणी आणून देणे	ट्रॉलीआणताना पायाला इजा होऊ शकते व तसेच हाताला पण इजा होऊ शकते	सेफटीशुज वापरणे व हॅन्ड ग्लोज वापरणे	कमी	
4	कास्टिंगट्रॉलीतून नेताना	डोक्यावरकास्टिंग पडू शकतात	हेल्मेटवापरणे	कमी	
5	रीवर्ककरताना	कानालाइजा होऊ शकते हाताला इजा होऊ शकते	एअर प्लग वापरणे, हॅन्ड ग्लोज वापरणे	कमी	
6	बिनवॉशिंग	बिनवॉशिंग करताना डोळ्यात केमिकल जाऊ शकते हाताला इजा होऊ शकते	रबरहॅन्ड ग्लोज वापरणे, गॉगल लावणे, गम बूट वापरणे	कमी	

