




1- पार्ट प्लग गेज में गो साइड जाना चाहिए



2-वेल्डिंग क्रैक है



3-पार्ट में ब्लैक स्पॉट नहीं होना चाहिए



4-टीथ पैर क्रैक नहीं होना चाहिए




5-प्लेटिंग खराब नहीं होना चाहिए



1- पार्ट प्लग गेज में गो साइड जाना चाहिए



2-वेल्डिंग बाहर की साइड नहीं निकली होनी चाहिए



3-पार्ट में ब्लैक स्पॉट नहीं होना चाहिए



4-टीथ पैर क्रैक नहीं होना चाहिए



5-प्लेटिंग खराब नहीं होना चाहिए