

SINGLA PRECISION SCREWS

DOC.NO.:QMD-WI-01
REV.NO.:00
DATE:02.09.2017

कार्य निर्देश

FINAL INSPECTION



चैक करें कॉम्पोनेन्ट में जंग ना लगी हो ।



कॉम्पोनेन्ट में कोई डेंट नहीं होना चाहिए ।



कॉम्पोनेन्ट का रख रखाव सावधानी पूर्वक करें जिससे उसमे डेंट ना लगे ।



ध्यानपूर्वक चैक करें की कॉम्पोनेन्ट में कोई ऑपरेशन छूट ना गया हो ।



प्लेटिंग मटेरियल को सावधानी से चैक करें उसमे कोई डिफेक्ट ना हो ।



कॉम्पोनेन्ट में गहरी लाइन ,निशान अथवा टूल मार्क ना हो ।



कोई भी मटेरियल डिफेक्ट मिले तो उसे अलग हटा दें ।

आदेशानुसार
(मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल)