


## अंडर ब्रैकेट की मास्किंग को निकालने के लिए कार्य निर्देश

- 1 **उद्देश्य:** मास्किंग निकालते समाये पार्ट से टच होने पर पार्ट से पाउडर को हटने से रोकना ।
- 2 **विषय :** अंडर ब्रैकेट की मास्किंग को निकलना ।
- 3 **परिभाषा :** पाउडर कोटेड पार्ट को ओवन में जाने से पहले साइड आई डी से बिना पार्ट से टच होकर मास्किंग को निकालना ।
- 4 **ज़िम्मेदारी :** मास्किंग ऑपरेटर, सुपरवाइजर ।
- 5 **विवरण :**
- 5.10 मास्किंग निकालने वाले परेटर ही मास्किंग को निकलेगा ।
- 5.11 मास्किंग निकालने से पहले मास्किंग निकालने वाली छड़ (टूल) का ही प्रयोग करे ।
- 5.12 मास्किंग निकालते समय ध्यान रहे की पार्ट से हाथ टच न हो यदि पार्ट से हाथ टच हो जाता है तो उस पार्ट को अपने सुपरवाइजर को दे दे ।



रेफरेन्सेस :

Sr.No.	Rev. No.	Date	Revision Detail
1	00	04.04.2022	Issue for Production .

APPROVED BY: GENERAL MANAGER

ISSUED BY: M.R.

PAGE : 01 OF 01