

WORK INSTRUCTION FOR PACKING
(पैकिंग में कार्य करने के निर्देश)

Doc No - HS-WI-PKG01
Date - 19.04.2023

S.No	कार्य निर्देश	Remarks
1	पैकिंग करने से पहले अपने आस पास के एरिया को साफ़ करे	
2	उसके बाद जरूरत के अनुसार material को फाइनल इंस्पेक्शन से लेकर आये तथा सुनिश्चित करे की पार्ट्स में टैग लगा हो	
3	उसके बाद material को ओइलिंग कंटेनर में डालने से पहले operator चेक करे की कोई other model oil container & Inspection table par पार्ट्स ना हो	
4	उसके बाद Check on check sheet को fill करे तथा सुपरवाइजर sign करके सुनिश्चित करे	
5	उसके बाद जरूरत के अनुसार material को सरफेस ट्रीटमेंट (ओइलिंग) करे	
6	उसके बाद जो material पैक करना है उसे पैकिंग टेबल पर रखे तथा पैकिंग std के अनुसार पैक करे तथा ध्यान दे की एक बार में एक ही मॉडल का पार्ट पैक करे , एक मॉडल पार्ट्स फिनिश होने के बाद दुसरा मॉडल पैक करे	
7	किसी भी प्रकार का संदेह होने पर सुपरवाइजर को सूचित करे	

Prepared By - Narendra
Approved By - Sonu