

CUSTOMER :- Endurance Tech. Ltd.

PROBLEM in:- Core Plate Adler

CHECK POINT : [Claw Broken]

Checking Method:- Visual

कोर प्लेट Adler 7138 मे
क्लॉक के पार्ट कस्टूमेर एन्ड पर मिल
रहे है इसे 100% ध्यान से चैक
करें। व अबनौरमैलिटी होने पर
सुपर वाइजर को सूचित करें।

