





























क्लच हाउसिंग फुल फिनिशड विसुअल चेकिंग साठी ऑय सिक्वेंस चार्ट

Model Name
K-70 HOUSING MACHINED
Doc No.
Rev No:-161FW00133/F
Date:-16.12.2023

अनु.क्र	क्रिटिकल "I" चेक पॉइन्ट	डिफेक्ट सैंपल फोटो	वारंवारता	तपासणी पद्धत
1	ब्लो होल फेस, आयडी, ओडी वरती चेक करणे		100%	
2	ओडी वर कोल्ड शॉट चेक करणे		100%	
3	कास्टिंग डिफेक्ट चेक करणे		100%	
4	डेन्ट मार्क चेक करणे		100%	
5	क्रैक चेक करणे		100%	
6	स्कोरिंग मार्क चेक करणे		100%	
7	बैक फेस वर चैटर मार्क चेक करणे		100%	

8	नोगा कटर चेक करणे		100%	
9	ब्लैक मार्क चेक करणे		100%	
10	बॉस ओडी बैक फेस वर एक्स्ट्रा बर चेक करणे		100%	
11	ओडी वर फ्लश चेक करणे		100%	
12	बेल्ट एरिया वर ब्लो होल चेक करणे		100%	
13	सेकंड सेटअप ऑपरेशन मिसिंग चेक करणे		100%	
14	ऑक्सिडेशन		100%	

नोंद:- इन्स्पेक्टर ओळख चिन्ह क्लॉ वर मार्किंग करणे.

Prepared BY :

Approved By :