

पार्ट : १०० किलो मेडिया : १०० किलो

- १) प्रथम मशिनचा मेन स्वीच (**forward**) चालु करणे .
- २) मशिन चालु झाल्यावर मेडियामध्ये पार्ट टाकणे .
- ३) २० मिनीट झाल्यावर पाणी टाकुण वॉश करणे .
- ४) वॉश केल्यावर सर्व पाणी खालच्या पाइपने काढुन घेणे .
- ५) पाणी काढल्यावर डीस्क्रेलिंग पावडर (**AX-100**) ५०० ग्रॅम टाकणे .
- ६) पाणी ५ लीटर टाकणे .
- ७) १५ मिनीट झाल्यावर परत पाणी टाकुण वॉश करणे .
- ८) वॉश केल्यावर सर्व पाणी खालच्या पाइपने काढुन घेणे .
- ९) पाणी काढल्यावर परत डीस्क्रेलिंग पावडर (**AX-100**) १.२५ किलो टाकणे .
- १०) पाणी ४ लीटर टाकणे .
- ११) १ तास ४५ मिनीट झाल्यावर परत पाणी टाकुण वॉश करणे .
- १२) वॉश केल्यावर सर्व पाणी खालच्या पाइपने काढुन घेणे .
- १३) पाणी काढल्यावर केमिकल (**C3**) १०० मि .ली . टाकणे .
- १४) पाणी ५ लीटर टाकणे .
- १५) १५ मिनीट झाल्यावर परत पाणी टाकुण वॉश करणे .

- १६) वॉश केल्यावर सर्व पाणी खालच्या पाइपने काढुन घेणे .
- १७) पाणी काढल्यावर परत केमिकल (**C3**) १५० मि .ली . टाकणे .
- १८) पाणी ५ लीटर टाकणे .
- १९) ४५ मिनीट झाल्यावर परत पाणी टाकुण वॉश करणे .
- २०) वॉश केल्यावर सर्व पाणी खालच्या पाइपने काढुन घेणे .
- २१) पाणी काढल्यावर मशिनचा मेन स्वीच बंद करणे .
- २२) नंतर मशिनचा मेन स्वीच (**reverse**) चालु करणे .
- २३) पार्ट वेगळे करण्यासाठी फ्लीपर खाली करणे .
- २४) वेगळे झालेले पार्ट चांगल्या कुलंट मध्ये टाकुन ठेवणे .
- २५) नंतर मशिनचा मेन स्वीच बंद करणे .