



TUBE PRODUCT OF INDIA LTD. E-497 GIDC SANAND, AHMEDABAD



WORK INSTRUCTIONS

OPERATION: INSTRUCTIONS FOR OILING RPO (Arabian)

DOC. NO WI /OPR /00 REV: 0

DATE: 20.03.2024

- 1) Deburring के बाद पार्ट को Oiling station के पास मटेरियल ले जाये
- 2) Oiling Station में पार्ट पे Oil स्प्रे करे / पार्ट को Oil वाले बिन में डाले
- 3) ऑइलिंग क बाद पार्ट को फाइनल इंस्पेक्शन करने के लिए दे
- 4) अगर पार्ट पे Oil नहीं लगा हो तो वापस ऑइलिंग करे

Prepared By : Abhishek Kr Yadav

Approved By : Palak Shah