

Q-ALERT

DATE OF COMPLAINT : 28.05.24


Customer : Endurance Technology

Part Name : GPH (single & Double groove)

Part Number : 165FG01001_AA101590) &
520FG13502_AZ551203

Customer Complaint : - **Wrong Hobbing Done** (चुकीचे मॉडेल ला हॉबीन्ग केले)

१. सिंगल गूव्ह **GPH** मॉडेल ला डबल गूव्ह मॉडेल चे हॉबीन्ग केले (पाहिजे 74 आढळले 77 teeth)
२. डबल गूव्ह **GPH** मॉडेल ला सिंगल गूव्ह मॉडेल चे हॉबीन्ग केले (पाहिजे 77 आढळले 74 teeth)



Action:-

१. फोटोत दाखवल्याप्रमाणे **GPH** च्या बॉस ओडी ला सिंगल गूव्ह आहे किंवा डबल गूव्ह आहे हे तपासुनच जॉब हॉबींग साठी चालू असलेल्या सेटिंग प्रमाणे जॉब लोड करा .
२. हॉबींग चालू असलेल्या सेटिंग मध्ये चुकीचा गूव्ह असल्यास चुकीचा जॉब बाहेर ठेऊन सुपरवायजर ला कळवा .

Prepared By :- VPW