

PART NAME :- ADJ KOPGAREA:- ASSEMBLY
PROBLEM:-PLATING PASSIVATION NG

MY CHECK POINT
FOR INPROCESS

APPROVED BY:-

VARIFIED BY:-

MADE
BY:-

Mr. Subodh
Upadhyay

Mr. Nimit
Prakash

Mr. Nimit Prakash

CHECK POINT

FOR INSPECTION :-

- 1-पार्ट में नीला प्लेटिंग नहीं होना चाहिये
- 2-पार्ट को विसुअल चेक करे गलत पार्ट आगे नहीं जाना चाहिए

नोटरू

खराब पीस मिलने पर उसे रेड बिन में रखे -
किसी भी अनियमित परिस्थिति में तुरंत
सुपरवाइजर को सूचित करे

PHOTOGRAPH EXAMPLE



NG



OK

NSI

IN HOUSE TRAINING ATTENDANCE SHEET

Format No.-> F-18/7.2.1
Issue No./Date-> 01/01.01.2019

S.NO.	TRAINING NEED	NAME / DEPT	PLANNED MONTH	TO BE PROVIDED BY	DATE OF TRAINING	EFFECTIVENESS VERIFICATION & FOLLOW UP
	<p>Quality Issue at Customer End.</p> <p>Problem: Bumping marks in kopeck rdj.</p> <p>परि के OD पर लफिंग ठाकि और लफिंग के स्टेप गही होना चाहिये।</p>	<p><u>Quality</u>:- Sanjesh Banshad Sunil</p> <p><u>Production</u>:- Hivendar Raju Dhanrajy Sudern Hivendar Nandkishor Sachin</p> <p><u>Final Inspection</u> Ardi ShubDajal Sachin Sulekha Shanif Nashu Ankash</p>		Nimit Prakash 1 <u>Divans</u>	10/5/2022	