



ON JOB TRAINING

DATE OF TRAINING

ACE/HR/F/19

11/05/22

REV:00

DATE: 01-01-2021

Training Given By:

Signature of Trainer

Topic:

Internal/ External

Suresh

Shade NS, Surface finish notok in Core Plate

Internal

SR. NO	Name of Employee	Deptt.	Designation	Signature	Topic Summary	Remarks
1.	Rajendra	Quality	Insp.	राजेंद्र	<p>किसी भी model की Core Plate में यदि पार्ट की finishing सही नहीं है तो उसे yellow बिन में रखें और पुबरा shot blasting के लिए दें। अपने सुपरवाइजर या सीनियर स्टाफ को सूचित करें।</p> <p>shot Blasting operator के लिए निर्देश यह है कि प्रत्येक lot को final Insp से चेक कराएँ चेक करने के लिए प्रत्येक lot में से कम से कम 20 pcs चेक कराएँ।</p>	
2.	Vimal	Quality	Insp.	विमल		
3.	Sanjay	Quality	Insp.	संजय		
4.	Santosh	Quality	Insp.	संतोष		
5.	Rambhau	Quality	Engr.	राम		
6.	Keshvi Narayan	Quality	Engr.	केश्वी		
7.	Ajay	Prod ⁿ	shot blasting m/c opto.	अजय		
8.	Birendra	Quality	Insp.	वीरेंद्र		
9.	Shivam	Prod ⁿ	shot blasting m/c opto.	शिवम		
PREPARED BY:						