



BEFORE

	SINGLA PRECISION SCREWS	FORMATNO : SPS/F/QA/WI/95
	Work Instruction for Handling and Storage of Material	REV. NO. : 00
		REV. DATE : 1-4-2023
		PAGE : '01 OF '01
01 रस्ट प्रिवेंटिव आयल क्षेत्र में		
1	किसी भी मैटेरियल को रस्ट प्रिवेंटिव अप्लाई करने के बाद बिना पहचान के ना रखे	
2	इस प्रक्रिया में किसी भी मैटेरियल को टैग के बिना ना रखे	
3	इस प्रक्रिया में एक तरह के मैटेरियल को रस्ट प्रिवेंटिव अप्लाई करने के बाद वहा से हटाने के बाद दूसरा मैटेरियल को लाना है।	
4	अगर कोई मैटेरियल फाइनल से मिक्स गया ही तो उसे पहले उल्टा भेज कर छटवाना है उसके बाद रस्ट प्रिवेंटिव आयल अप्लाई कर के पैकिंग में देना है	
5	रस्ट प्रिवेंटिव आयल लगाने के बाद वैसे ही बिन में डाल कर निर्धारित किये हुए स्थान पर रखना है	
PREPARED BY		APPROVED BY

W.I NOT UPDATE

AFTER

	SINGLA PRECISION SCREWS	FORMATNO : SPS/F/QA/WI/95
	Work Instruction for Handling and Storage of Material	REV. NO. : 01
		REV. DATE : 13-8-2024
		PAGE : '01 OF '01
01 रस्ट प्रिवेंटिव आयल क्षेत्र में		
1	किसी भी मैटेरियल को रस्ट प्रिवेंटिव अप्लाई करने के बाद बिना पहचान के ना रखे	
2	इस प्रक्रिया में किसी भी मैटेरियल को टैग के बिना ना रखे	
3	इस प्रक्रिया में एक तरह के मैटेरियल को रस्ट प्रिवेंटिव अप्लाई करने के बाद वहा से हटाने के बाद दूसरा मैटेरियल को लाना है।	
4	अगर कोई मैटेरियल फाइनल से मिक्स गया ही तो उसे पहले उल्टा भेज कर छटवाना है उसके बाद रस्ट प्रिवेंटिव आयल अप्लाई कर के पैकिंग में देना है	
5	रस्ट प्रिवेंटिव आयल लगाने के बाद वैसे ही बिन में डाल कर निर्धारित किये हुए स्थान पर रखना है	
6	रस्ट प्रिवेंटिव आयल प्रोसेस स्टेज पर जिस रंग की बिन में इनपुट मैटेरियल आया उसी रंग की बिन में आउटपुट मैटेरियल डालना है	
7	सीट पाइप J1A के लिए नीले रंग की बिन इस्तेमाल करे और सीट पाइप J1D के लिए हरे रंग की बिन इस्तेमाल करे	
8	सीट पाइप J1D पैकिंग बॉक्स में डालने के पहले उसमे लगे एक ग्रीव आइडेंटिफिकेशन मार्क को चेक करके ही फाइनल बॉक्स में पैक करना है	
9	सीट पाइप J1C पैकिंग बॉक्स में डालने के पहले उसमे लगे दो ग्रीव आइडेंटिफिकेशन मार्क को चेक करके ही फाइनल बॉक्स में पैक करना है	
10	सीट पाइप J1A पार्ट के अंदर कोई इन्डेन्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए वो पार्ट J1A फाइनल पैकिंग में पैक करना है	
PREPARED BY		APPROVED BY

W I UPDATE

