



Standard Operating Procedure

Doc No: SOP/ 10
Rev. No: '00'
Rev. Date : 28.03.2024

सेट अप चेंज चे पार्ट हाताळण्याची पद्धत

1

सेट अप बदलत असताना रिजेक्ट झालेल्या पार्टस वर लाल मार्कर ने मार्किंग करावी.

2

लाल मार्कर ने मार्किंग केल्यानंतर ते पार्टस डॅमेज करावे.

3

पार्ट डॅमेज केल्यानंतर ते सर्व पार्ट लॉक आणि की असलेल्या लाल बिन मध्ये ठेवावे.

4

ते पार्ट लाल बिन मध्ये ठेवल्यानंतर ते लॉक करून घेणे.

5

सेट लावताना रिजेक्ट झालेले पार्ट ओके पार्ट मध्ये मिक्स होणार नाही याची काळजी घेणे.

6

सेट अप लावून झाल्यानंतर पहिले पाच पार्टस दिलेल्या चेक शीट नुसार चेक करून घेणे जर पार्ट ओके असेल तरच मशीन चालू करणे.

Prepared By

Approved By