



KRISHNA COATING

Work Instructions (कामाबाबत सूचना):

Final Inspection (फायनल इन्स्पेक्शन)

Doc. No.	KC/WI/02
Rev. No.	02
Rev. Date	08.07.2024

फायनल इन्स्पेक्शन सुरु करण्या आधी खालील सूचना लक्षपूर्वक वाचा व पालन करा

- 1 कितीही अर्जंट असले तरी इन्स्पेक्शन करताना घाई करू नये, इन्स्पेक्शन च्या दिलेल्या स्टेप्स स्किप करू नये.
- 2 सर्व प्रथम पावडर कोटिंग झालेले सर्व मटेरियल १००% व्हिजुअली चेक करणे.
- 3 मटेरियल चेकिंग करताना मटेरियल मध्ये खालील दिलेले डिफेक्टस नसावे :
 - डस्ट पार्टिकल
 - अनकव्हर
 - ओव्हरकोट
 - पिन होल
 - हक मार्क
 - डॅमेज / डेन्ट
 - टचअप
 - स्क्रॅचेस
 - रस्ट
 - मास्किंग एरिया वर पावडर कोटिंग
- 4 वरील पैकी डिफेक्टस असलेले मटेरियल रेड टॅग असलेल्या रिजेक्शन बिन मध्ये टाकावे.
- 5 ओके मटेरियल ओके डिस्पॅच टॅग असलेल्या बिन / बॉक्स मध्ये टाकावे.

Prepared By: Dhawale A. J.

Approved By: B. S. Lokhande