



ONE POINT LESSON

	TPI SANAND	कालिटी अलर्ट		DATE	16-11-2024
कस्टमर	ENDURANCE TECHNOLOGIES LIMITED	लोकेशन	इंस्पेक्शन		
प्रॉब्लम	ट्यूब के OD पर डैमेज और स्क्रैच, ग्राहक के स्थान पर मिला है।				
ट्यूब के OD पर डैमेज और स्क्रैच है (ठीक नहीं)		ट्यूब के OD पर डैमेज और स्क्रैच नहीं है (ठीक है)			
रिस्पॉन्सिबिलिटी :		ऑपरेटर, शिफ्ट सुपरवाइजर और कालिटी इंस्पेक्टर			
NOTE : ट्यूब के OD पर डैमेज और स्क्रैच की विसुअल जांच 100% करें। 57 x 5 मिमी। उपरोक्त दोष के लिए सभी ट्यूबों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि यह ग्राहक तक नहीं पहुंचेगा।					
PREPARED BY	PALAK SHAH	APPROVED BY	ANAND NAGARE		

Corrective Action- One point lesson displayed on machine and inspection table.