



ONE POINT LESSON

PART NAME :RUBBER DAMPER

DATE:- 11.12.2024

PART NO. :-C2CU01300B

CUSTOMER NAME : M/S ENDURANCE

PROBLEM DESCRIPTION :-CRACK PROBLEM ON PART

आप सभी मोलडिंग ऑपरेटर को सूचित किया जाता है की पार्ट की डिमॉल्लिंग करने के बाद हर एक कैविटी को एयर गन से कैविटी को साफ करना है।