

## ONE POINT LESSON

Supplier Name	Sangkaj Engineering Pvt. Ltd.	Theme:-	To avoid Mix-up of Setup & Damaged Parts	Sr.No. 57
Station	Final Inspection			Date:- 17.05.2023
Classification	<input type="checkbox"/> Improvement	<input type="checkbox"/> Basic Knowledge	<input checked="" type="checkbox"/> Trouble cases	Format:- SEPL/QA/F29

चुक (X)



Visual चेक करताना एका पेक्षा जास्त मटेरियल हातात घेउन चेक करणे चुकीचे आहे.

बरोबर (✓)



Visual चेक करताना एका वेळेस एक पार्ट चेक करणे, आणि सर्व बाजूंनी जाँब चेक करणे, डॅमेज व दुसरा पार्ट नसला पाहिजे.

जाँब चेक करतांना व्यवस्थित व पुर्ण खात्री करा.

Date	17.05.2023								
Teacher	QA Engr.	Mr.Ade							
Student	QA inspector	Mrs. Mukta	Mrs.Manish	Mrs. Sharda	Mrs. Meera				